

## BÁO CÁO

### Về việc xác định các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông năm 2024 trên địa bàn huyện Sơn Hà

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 02/SGTVT-QLGT ngày 02/01/2024 về việc báo cáo kết quả rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác qua địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; UBND huyện ban hành Công văn số 169/UBND-KTHT ngày 18/01/2024 về việc xác định vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn; Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện của các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn; UBND huyện báo cáo như sau:

#### 1. Về điểm đen

Đối chiếu với Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, về tiêu chí xác định điểm đen thì trên địa bàn huyện, đến thời điểm hiện tại chưa xuất hiện vị trí điểm đen.

#### 2. Về điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Trên địa bàn huyện đến thời điểm báo cáo có 03 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cụ thể:

- Trên tuyến đường QL 24B, huyện Sơn Hà có 01 điểm tiềm ẩn TNGT tại Km 60+700 tại Đèo Cà Đáo (cua gấp khúc) vị trí này năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã khắc phục bằng cách lắp gương cầu lồi, đèn tín hiệu cảnh báo (đèn vàng), lắp đặt cọc tiêu. Tuy nhiên, vị trí này thường xuyên xảy ra TNGT (có hình ảnh kèm theo).

- Trên tuyến đường huyện: Tuyến ĐH 75, tại Km 12+400 thuộc Tuyến Tà Ma-Mô Níc.

- Tại tuyến đường đô thị: Tại ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Công Phương và đường Nguyễn Nghiêm tại TDP Nước Bung, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

(Điểm tiềm ẩn TNGT tại các vị trí cụ thể, có bảng thống kê, phương án đề nghị xử lý kèm theo)

#### 3. Kiến nghị

- Đối với các tuyến đường (QL24B, ĐT623, ĐT625, ĐT626) do tình quản lý đi qua địa bàn huyện còn thiếu cọc tiêu, biển báo hiệu, hệ thống sơn, vạch kẻ đường tại vị trí các trường học; đề nghị Sở GTVT tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý

sớm bổ sung. Đồng thời, khắc phục những điểm có nguy cơ tiềm ẩn TNGT để phòng tránh tai nạn xảy ra.

- Đối với đoạn tuyến QL 24B đi qua địa phận xã Sơn Thành từ Km 53+520 đến Km 60+700 có một số đoạn đường bị che khuất tầm nhìn, đề nghị đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

UBND huyện Sơn Hà kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Sở GTVT tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Ban ATGT huyện;
- Công an huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Công TTĐT huyện.
- Lưu: VT, TH<sub>SonTD</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Trà**

**BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM TIỀM ẨN TẠI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SON HÀ**  
 (Kèm theo Báo cáo số: 42/BC-UBND ngày 06/02/2024 của UBND huyện Sơn Hà)



STT	Vị trí điểm tiềm ẩn TNGT			Tình hình tai nạn giao thông			Phương án xử lý	Kinh phí khắc phục (triệu đồng)	Đề xuất hạn chế tốc độ (nếu có)
	Tên đường bộ	Lý trình	Phân loại	Số vụ	Số người chết	Số người bị thương			
<b>I</b>	<b>Quốc Lộ 24B</b>								
1	QL 24B	Km60+700	Điểm tiềm ẩn TNGT	02	0		Lắp đặt thêm từ 3-4 đốt công, mở rộng phần bụng đường cong	150	
<b>II</b>	<b>Đường huyện</b>								
1	ĐH 75	Km12+400	Điểm tiềm ẩn TNGT	Không xảy ra			Lắp dựng hộ lan mềm 2 đầu cầu Mô Nic	300	
<b>III</b>	<b>Đường đô thị</b>								
1	Đường Nguyễn Công Phương	85 Nguyễn Công Phương	Điểm tiềm ẩn TNGT	01	0	02	Sơn vạch kẻ đường tại ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Công Phương và đường Nguyễn Nghiêm; làm gờ giảm tốc trước khi đến ngã 3, Sơn Vạch kẻ đường phân chia phần đường tại đường Nguyễn Nghiêm	50	



1. QL 24B, Km 60+700

